

第6章 轴向拉伸和压缩

6.3 轴向拉压轴截面上的应力

目录

CONTENTS

- 6.1 轴向拉伸与压缩的概念
- 6.2 轴向拉伸与压缩杆的内力
- 6.3 轴向拉压轴截面上的应力
- 6.4 轴向拉压时的变形 胡克定律
- 6.5 拉伸和压缩时材料的力学性能
- 6.6 轴向拉伸和压缩时的强度计算
- 6.7* 拉(压)超静定问题
- 6.8 应力集中的概念
- 6.9 剪切与挤压的实用计算

6.3 轴向拉压杆截面上的应力

一、应力的概念

内力大小不能衡量某点的局部强弱



应力：由外力引起的内力集度(密集程度)。

➤ **破坏”或“失效”往往从内力集度最大处开始**


(面)平均应力 $p_m = \frac{\Delta F}{\Delta A}$ 压强？

单位面积上的内力，Pa → MPa

(点)应力 $p = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A}$

正应力：与截面垂直的应力


剪应力/切应力：与截面相切的应力



二、横截面上的应力

轴力并不能直接判断杆件强度，须用截面应力来度量。为了求应力分布，需先研究杆件变形。

1. 变形规律试验及平面假设：




变形前垂直轴线的直线，变形后仍为直线、仍垂直于轴线

平面假设：变形前为平面的横截面，变形后仍为平面、仍垂直于轴线。

➤各纵向纤维变形相同。

2. 拉伸应力：

各纵向纤维变形相等，力学性能相同(材料均匀)，故受力相同，则横截面各点正应力相等，即在横截面上均匀分布。





➤ 拉应力为正，压应力为负

例6-3 图示阶梯轴横截面积 $A_1=10\text{cm}^2$, $A_2=20\text{cm}^2$ 。求各段正应力。

解：画轴力图

左段应力：
$$\sigma = \frac{F_{N1}}{A_1} = \frac{100 \times 10^3}{10 \times 10^{-4}} \text{ Pa}$$
$$= 100 \times 10^6 \text{ Pa}$$
$$= 100 \text{ MPa}$$

右段应力：
$$\sigma = \frac{F_{N2}}{A_2} = \frac{150 \times 10^3}{20 \times 10^{-4}} \text{ Pa}$$
$$= 75 \times 10^6 \text{ Pa}$$
$$= 75 \text{ MPa}$$



二、斜截面上的应力

拉压破坏并不是总沿横截面发生，有时沿斜截面发生

平衡方程： $F_{\alpha} = F$

几何关系： $A = A_{\alpha} \cos \alpha$


$$p_{\alpha} = \frac{F_{\alpha}}{A_{\alpha}} = \frac{F}{A} \cos \alpha = \sigma_0 \cos \alpha$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_{\alpha} = p_{\alpha} \cos \alpha = \sigma_0 \cos^2 \alpha \\ \tau_{\alpha} = p_{\alpha} \sin \alpha = \sigma_0 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sigma_0}{2} \sin 2\alpha \end{array} \right.$$

当 $\alpha = 0^{\circ}$ 时， $\sigma_{\alpha \max} = \sigma_0$ (横截面正应力最大)

当 $\alpha = \pm 45^{\circ}$ 时， $|\tau_{\alpha}|_{\max} = \frac{\sigma_0}{2}$ (45° 斜截面剪应力最大)

当 $\alpha = 90^{\circ}$ 时， $\sigma_{\alpha} = \tau_{\alpha} = 0$ (纵向截面无应力)



目录

CONTENTS

- 6.1 轴向拉伸与压缩的概念
- 6.2 轴向拉伸与压缩杆的内力
- 6.3 轴向拉压轴截面上的应力 ————— ✓ 本节结束
- 6.4 轴向拉压时的变形 胡克定律
- 6.5 拉伸和压缩时材料的力学性能
- 6.6 轴向拉伸和压缩时的强度计算
- 6.7* 拉(压)超静定问题
- 6.8 应力集中的概念
- 6.9 剪切与挤压的实用计算